

公路局東分局地震災情彙報(0403-0924)

一、預警性封閉路段:3 處

- 1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台 9 線 104K 至 168K。
- 2.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台 9 丁線 2K 至 69K。
- 3.花蓮縣秀林鄉台 8 線 110.2K 至 187.8K。

二、災阻路段:0 處

三、道路災情:13 處

台 9 線:6 處

- 1.宜蘭縣蘇澳鎮台 9 線 114K+500~120K (東澳路段)沿路零星落石。
- 2.花蓮縣秀林鄉台 9 線南下 143k+100(和平溪河川橋)伸縮縫隆起無法通行。
- 3.花蓮縣秀林鄉台 9 線 147k+900(和平路段)落石。
- 4.花蓮縣秀林鄉台 9 線 148K+600(和平路段)落石。
- 5.花蓮縣秀林鄉台 9 線 158K+600(下清水橋長度 25M)落橋阻斷。
- 6.花蓮縣秀林鄉台 9 線 165+450 (崇德路段)路樹倒塌。

台 9 丁線:3 處

- 1.花蓮縣秀林鄉台 9 丁線 51+900 (澳花隧道)落石，一人被落石砸中受傷，等待送醫中，09:06 救護車已到場。
- 2.花蓮縣秀林鄉台 9 丁線 64+500 (仁清隧道外)落石
- 3.花蓮縣秀林鄉台 9 丁線 65+100 (仁清隧道外)路面裂開

台 8 線:1 處

- 1.花蓮縣秀林鄉台 8 線 185K(太魯閣牌樓)多處坍方落石，大量煙塵，無法通行。

台 11 線:2 處

- 1.花蓮縣壽豐鄉台 11 線 5K+500(花蓮大橋)路面開裂。
- 2.花蓮縣壽豐鄉台 11 線 9K(鹽寮路段)路面隆起。

台 7 甲線:1 處

- 1.宜蘭縣大同鄉台 7 甲線 36.8K(南山)邊坡坍方阻斷。