


「永續提升人行安全計畫」

更新日期：113年8月9日

項次	案件名稱	改善項目	施工地點	辦理情形	施工前照片	施工後照片	其他	單位
1	中山路二段、光榮路路口改善	行穿線退縮、機車待轉區調整、轉彎導引線	中山路二段、光榮路	已改善完成				頭城工務段
2	舊城南路、民權路二段38巷路口改善	行穿線退縮、機車待轉區調整	舊城南路、民權路二段38巷	已改善完成				頭城工務段
3	礁溪路五段、溫泉路路口改善	行穿線退縮、視障導引線	礁溪路五段、溫泉路	已改善完成				頭城工務段
4	頭城工務段轄線重要路口行人友善空間改善工程	辦理中	辦理中	辦理中				頭城工務段

5	中正路、和平路口 路口改善	行人號誌、標 線等	中正路、和 平路口	已改善完成				花蓮工務段
6	中山路二段、中 正路路口改善	中央分隔島改 善	中山路二 段、中正路	已改善完 成				花蓮工務段
7	中正路、明禮路 路口改善	左轉專用車道	中正路、明 禮路	已改善完 成			明禮國 小	花蓮工務段
8	中正路、中原路 路口改善	車輛導引線	中正路、中 原路	已改善完 成				花蓮工務段
9	花蓮工務段轄線 重要路口行人友 善空間改善工程	辦理中	辦理中	辦理中				花蓮工務段

