


附表 1-8、施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱	112 年第 3 次一般災害台 8 線 96k 路段明隧道復建工程施工階段生態檢核		
承攬廠商	瑞溪營造股份有限公司		
工程位置	南投縣仁愛鄉 X：2679905 Y：278451	檢查日期	民國 115 年 3 月 4 日
檢查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
珍貴樹木或特稀有植物	檢查建材及土方是否需集中於置放地點		○
陸域動物	檢查明隧道內之東方毛腳燕巢窩是否遭破壞，以及繁殖時，施工是否造成棄巢		○ 隧道內巢窩無破壞，以及無東方毛腳燕至巢窩繁殖
	是否避開夜間(18:00 至隔日 07:00)是否施工	無夜間施工	○
	計畫區與周邊道路有無動物路殺		○
	工地廚餘或垃圾是否集中密封加蓋，且當天收工後是否帶走處理		○
異常狀況複查結果： 無異常 複查日期：民國 115 年 03 月 05 日 複查人員職稱：楊嘉仁/民翔環境生態研究公司/專案經理 簽名:楊嘉仁			

工地主任簽名：



現場施工人員簽名(檢查人員)

37

