

麻豆監理站112年第1季（1月份至3月份）  
執行遊覽車客運業安全考核統計表

序號	公司名稱	違反公路法77 條違規件數	違反道路交通管理處罰條例件數							備註
			16條	18條	33條	35條	40條	53條	54條	
1	傳盛通運有限公司						1			
2	驊德遊覽客運有限公司						1			
3	逍遙遊覽車股份有限公司						2	6		
4	天晨遊覽車客運有限公司						2	2		
5	慶驊交通股份有限公司	1					2	1		
6	和欣汽車客運股份有限公司									
7	新營汽車客運股份有限公司									
8	佳鑫汽車客運股份有限公司						2			
9	仁智交通企業股份有限公司									
10	鼎誠通運有限公司									
11	佳皇汽車遊覽有限公司						3	2		
12	驊慶遊覽客運有限公司									
13	騏運通運股份有限公司									
14	京王遊覽車有限公司									
15	三源遊覽車客運有限公司	1								
16	鼎盛通運有限公司						1	1		
17	福爾摩沙遊覽有限公司							3		
18	南鯤鯓遊覽車客運有限公司							1		
19	意文遊覽有限公司									
20	南台遊覽汽車股份有限公司									

備註：

1. 違規件數係本所列管遊覽車公司之車輛，有違反行車安全重大違規或缺失，經查核屬實 所掣單舉發者。
2. 舉發之違規事實包括如下：（1）駕駛座上方加（改）裝座椅』（2）設於駕駛室上方之最前方乘客座椅未設欄杆或保護板與擋風玻璃區隔，欄杆或保護板上緣之後緣與擋風玻璃之距離未達七十公分（3）前門通道封閉，無法與座位連通僅留中間車門供旅客上下車（4）安全門無法開啟或封死或加活動蓋板（5）滅火器逾期…等。
3. 違反道路交通管理處罰條例件數：即違反道路交通管理處罰條例第16、17、18、33、35、40、53、54等條款。
4. 本站轄區共有**20家**遊覽車公司，車輛數403輛。
5. 112年第1季(1月至3月份) 由各區監理所及警察單位共同查核結果，本站計有違反「公路法77條」**2件**包括未帶派車單、行駛交通車未依規定報請核備、違規營業、安全門寬度不足、胎紋不足、僱用駕駛人駕駛遊覽車經歷資未滿2年、車內未標示駕駛人姓名、公路主管機關申訴電話、車內外標示不符規定等，餘為違反「**道路交通管理處罰條例**」件數，共**30件**。