



監理服務網 您的行動監理站

臺北區監理所

大數據統計常見定期檢驗不合格態樣前10大排行榜

資料蒐集地區：新北市、宜蘭縣、花蓮縣

排行榜順序	項目名稱	不合格比率(%)
1	各種燈光	72.13%
2	汽車輪胎胎紋未符合CNS1431胎面磨耗指示點標準	5.06%
3	車身標識或未核准廣告	4.18%
4	客貨兩用車之固定間隔物或車窗金屬欄杆	3.02%
5	號牌或號牌邊框	2.70%
6	座位數、座位尺寸、椅距	2.10%
7	重量【總重、車重、載重】	0.91%
8	車身外加燈飾	0.85%
9	汽車長、寬、高、後懸	0.81%
10	LED\HID光型	0.73%



iOS



Android

監理服務APP 您的行動監理站